

	<u>Note Technique</u> N° 105_G	Par Noël Cédric Le 28/10/2011
		GAM

Destinataire : Barbara Benard

Copie : David Florin

Produit : Lave vaisselle

Marque : Essentielb

Modèle : ELVI452F

Code Article : 850293



Défaut : Mauvaise qualité de lavage après plusieurs mois d'utilisation et protecteur de surcharge enclenche la vidange de cuve aléatoirement.

Origine du défaut : Durite de remplissage de fond de cuve encrassée.

Solution proposée : Démonter la durite et la nettoyer.

Mode opératoire :


1- Démonter la traverse inférieure en façade de l'appareil.



	<u>Note Technique</u> N° 105_G	Par Noël Cédric Le 28/10/2011
		GAM

2- Enlever les colliers de fixation à chaque extrémité de la durite.

3- Nettoyer l'intérieur de la durite.



4- Nettoyer également l'embout de sortie du protecteur de surcharge et l'embout d'entrée de remplissage de cuve.

5- Remonter l'ensemble.

L'équipe technique GAM