






REMARQUE: En cas de dépose du capot du moteur du plateau tournant, cette pièce doit être réajustée à l'aide de la vis: LX-CZA030WRE0 (7-12)


PIECES DU PANNEAU DE COMMANDE



PIECES DE LA PORTE



DIVERS



Les faisceaux de câbles effectifs peuvent être différents des illustrations.