




# VUE A




VUE B



VUE C



# VUE D



# VUE E

Lave linge Top

Poulie, réf.146 259 100/7,146 260 100/4

Sur différents appareils, a été monté en production une entretoise (pos.3 )

Lors du remplacement de la poulie (pos.17) il faut enlever l'entretoise.

