



VUE A




VUE B




VUE C

Lave linge Top
Poulie, réf.146 259 100/7,146 260 100/4

Sur différents appareils, a été monté en production une entretoise (pos.3)
Lors du remplacement de la poulie (pos.17) il faut enlever l'entretoise.



VUE D



VUE E

