




VUE A






VUE C



VUE D



Rep 11 + 24 pièces épuisées
Remplacé par le corps de filtre
+ La pompe de vidange